

# الدليل الوطني لإدارة الأصول والمرافق

المجلد 10، الفصل 3

كتيب السلامة للحرف

رقم الوثيقة: EOM-KSS-MN-000002-AR  
رقم الاصدار: 000



## جدول المراجعات

| رقم الإصدار | التاريخ    | سبب الإصدار |
|-------------|------------|-------------|
| 000         | 20/02/2020 | للاستخدام   |



## يجب وضع هذا الإشعار على جميع نسخ هذا المستند

### إشعار هام وإخلاء مسؤولية

هذه "الوثيقة" هي ملكية حصرية لهيئة كفاءة الإنفاق والمشتريات الحكومية.

يعد هذا الإشعار والشروط الواردة به جزءاً لا يتجزأ من هذا المستند. ويجوز للجهات العامة الإفصاح عن محتوى هذا المستند أو جزء منه لمستشاريها و/أو المتعاقدين معها، شريطة أن يتضمن هذا الإشعار.

أي استخدام أو إجراءات تنبثق عن هذا المستند أو جزء منه، من قبل أي طرف، بما في ذلك الجهات العامة و/أو مستشاريها و/أو المتعاقدين معها، يكون على المسؤولية التامة لذلك الطرف ويتحمل المخاطر المرتبطة به. وتخلي الهيئة مسؤوليتها للحد المسموح به نظاماً عن أي تبعيات (بما في ذلك الخسائر والأضرار مهما كانت طبيعتها والتي يُرفع بها مطالبات بصرف النظر عن الأسس التي بُنيت عليها بما في ذلك الإهمال أو خلافه) تجاه أي طرف ثالث تكون ناتجة عن أو ذات علاقة باستخدام هذا المستند بما في ذلك الإهمال أو التقصير.

تسري صلاحية هذا المستند وما تضمنه من محتويات استناداً على الشروط الواردة به واعتباراً من تاريخ إصداره.



## كاتب السلامة للحرفيين

EOM-KSS-MN-000002

### الأشغال الساخنة ومكافحة الحرائق

تفحص النيران في المكان بعد الانتهاء من الأعمال الساخنة



### الحواجز والعلامات

- ← تُحدد المناطق الخطرة بوضع علامة باستخدام شريط خطر أحمر أو أسود.
- ← تُحدد مناطق التحذير بوضع علامة باستخدام شريط حاجز أصفر أو أسود.
- ← استخدم حواجز صلبة (صلدة) في مناطق العمل.

### مناطق المخاطر المتوقعة

يسمح بدخول المصرح لهم فقط

خطر خطر خطر خطر

### مناطق المخاطر غير المتوقعة

مناطق حذر

إحذر إحذر إحذر إحذر

### دخول الأماكن الضيقة

- ← تأكد من حضور مرافق في جميع الأوقات أثناء دخول الأماكن الضيقة.
- ← لا تدخل دون التحقق من وجود وسيلة اتصال مع المرافق.
- ← أنت بحاجة لأن تكون قادرًا على الهروب.
- ← أنت بحاجة إلى إذن دخول.

توقف





## كاتب السلامة للحرفيين

### منصات العمال المعلقين

- ← يلزم وجود حبل إنقاذ منفصل لكل عامل.
- ← يُربط حول نقطة مثبتة منفصلة.



### معدات الحماية الشخصية



- خوذة الأمان
- سدادات الأذن (عند الحاجة)
- سكرة نجاة HI-VI (الحماية الجسد)
- نظارات وقاية/ نظارات (الحماية العينين)
- قناع واقى ضد الغبار (عند الحاجة) (لحماية الجهاز التنفسي)
- أحذية السلامة (الحماية القدمين)
- قفازات (الحماية اليدين)

### الكهرباء التأمين (الإغلاق/ العزل)

- ← يسمح لفنيي الكهرباء المؤهلين فقط بالعمل باستخدام المعدات الكهربائية.
- ← افترض دائماً أن استخدام المعدات بمثابة حياة.





## كُتَيْب السلامة للحرفيين

### السقالات

← استخدم معدات الحماية من السقوط (الحزام والحبال) إذا طلب منك ذلك.

← علامات تحسّ السقالة:



### الرافعات وأعمال الرفع

← حصن نصف قطر التآرج بالكامل باستخدام شريط خطر أحمر أو أسود.



لا تقف تحت حمولة الرافعة



لا تقف بالقرب من حمولة الرافعة

### الحفر والتنقيب


← لا تضع المواد في نطاق 0.6 متر من مكان الحفر.

← ضع حواجز ريفية على بعد 1.8 متر على الأقل من الحافة.

← ضع حواجز صلبة (صلابة) على بعد 0.6 متر على الأقل من الحافة.

← تأكد من أن السلالم ممتدة على بعد 0.9 متر من حافة الحفر ولا تزيد عن 7.6 متر من أي عامل.

← قم ببناء الظفر أو المتعد الخارجي لمنطقة الحفر براوية آمنة توفر لك الامتثال.



### السلالم المحمولة

← استخدم سلالم غير معدنية.

← ابق ثلاثة أجزاء من جسدك متصلين بالسلم طوال الوقت أثناء استخدامك.

← ضع قاعدة السلم على مسافة تبعد عن الحائط بمعدل 1:4.



اتبع تعليمات التصنيع وملصقات التصنيع.


- واجه السلم أثناء التسلق صعوداً ونزولاً.
- ابق المواد الزائدة بعيداً عن السلالم.
- استخدم حاجزاً لإبعاد المارة.
- وضع السلالم فقط على سطح مستو وثابت.
- ابق ثلاثة أجزاء من جسدك متصلين بالسلم طوال الوقت أثناء استخدامك (اليدين وقدم واحدة أو القدمين ويد واحدة).
- تفحص خطوط الكهرباء العلوية وتجنبها.



## كاتب السلامة للحرفيين

### الحماية من السقوط

- ← قم بتغطية التفتحات الأرضية بمواد هندسية، وضع علامة إرشاد "فتحة أرضية \_ لا تتقدم".
- ← استخدم الحواجز الصلبة والهياكل.



### الإخلال بوسائل السلامة

- ← لا تغير أبدًا مكان أجهزة الأمان.
- ← وهنا يشمل الآتي:
- ← إزالة مقابض المعدات
- ← إزالة واقيات المعدات البوارة
- ← الفصل في غرض الأدوات
- ← عدم اتباع تصاريح (تحليل مخاطر المهمة JHA)
- ← تثبيت الزنادات في وضع التشغيل
- ← وضع الأسلاك الكهربائية الصلبة في المنافذ



### الممارسات الآمنة العامة

- ← تأكد من وجود واقيات على جميع الأدوات قبل الاستخدام.
- ← لا تقف تحت حزمة الرافعة.
- ← استخدم واقي حماية مزدوج للعينين أثناء اللحام أو عند تشغيل الآلات التي ينتج عنها شظايا متطايرة أو حطام.
- ← احرص دائمًا على ارتداء أحزمة الأمان عند ركوب المركبات أو معدات المصانع.
- ← لا تستخدم الهواتف النقالة أثناء العمل.

